

PHILIPS

Milano, 27/03/2018

Soggetto: Esito verifica stato funzionale e manutentivo dei sistemi mammografici STB 60755 SENOGRAFHE DMR S/N 119098M02, RADIOLOGIA ISEO e STB 80529 MAMMOGRAFO GE MOD. SENO DMR S/N A5812005, RADIOLOGIA ORZINUOVI

In relazione alla richiesta di valutazione di funzionalità e redazione di un atto di dismissione la scrivente, in qualità di gestore della manutenzione dei sistemi in oggetto, procede alla verifica in data odierna della corretta esecuzione delle attività manutentive e della funzionalità diagnostica dei sistemi nello stato di fatto in cui si trovano.

La verifica della documentazione di manutenzione ordinaria e straordinaria in allegato certifica la corretta esecuzione, da parte del costruttore, delle suddette attività atte a mantenere lo stato di efficienza prestazionale al netto della normale decadenza dovuta all'obsolescenza e di rispetto dei parametri di sicurezza dei sistemi in oggetto.

La verifica della funzionalità clinica sui sistemi mediante intervista agli utilizzatori certifica l'attuale rispondenza agli standard diagnostici necessari, l'assenza di malfunzionamenti o mancanze di accessori.

I due mammografi, nello stato di uso e conservazione in cui attualmente si trovano, possono pertanto essere dichiarati regolarmente mantenuti ed utilizzabili per i normali scopi diagnostici.

Saluti,
BRADACH Fabio

MVS Delivery Manager, HS IIG Customer Service
Philips Spa, via del consorzio, 39 60015 Falconara
Marittima (AN)
Mobile: +39.3484086101
Fax : +390719188256
Email: fabio.bradach@philips.com

